





INVENTAIRE DES DÉGRADATIONS :

Fissures sur murets riverains



On constate des dégradations sur le bâti du domaine privé. A ce jour on recense au minimum 3 murets touchés par ce phénomène.

Enrobé + bordure soufflés



On observe l'impact du système racinaire sur les bordures et les enrobés. Pour l'instant l'impact de celui-ci se cantonne à la piste cyclable mais on a un risque à terme de dégâts sur le reste de la voirie.

Reprise bordures à prévoir : 182.00 ml

Enrobé soufflé



On constate que le système racinaire se développe en périphérie des arbres sous l'enrobé des pistes cyclables.

Reprise enrobé à prévoir : 340.00 ml

Enrobé trottoir



Du côté du cheminement piétons le constat est le même. Le système racinaire endommage le trottoir et empêche le passage des personnes PMR ou avec des poussettes.

Reprise trottoir à prévoir : 320.00 ml

Réseaux



A ce jour, nous n'avons pas eu de dégâts majeurs sur les différents réseaux souterrains.

Cependant les pins parasols sont très proches des réseaux AEP, GAZ, Télécom, EP, EU, Eclairage Public et Enedis avec un risque de détérioration et/ou de mauvais fonctionnement des différents ouvrages dans les années à venir. Quelques dommages dans des regards ont été constatés par des riverains.